

- 1915 -

- Den 1 maj. Vid Malmslätt. Fpl typ Farman.
Löjtnant G. Silow. Spin.
- Den 18 juli. Vid Karlskrona. Fpl typ Farman Bipl. Fr. nr 4
Löjtnant Malmkvist och Löjtnant Hamilton. Föraren kastades ur fpl varefter detta störtade.

- 1916 -

- Den 8 juli. Vid Skillingaryd. Fpl typ Morane Parasole.
Löjtnant Mannström och Löjtnant M. Kruse. Spiral och spin.

- 1917 -

- Den 15 juni. Vid Skillingaryd. Fpl typ Albatross. SW12
Löjtnant Torslow. För brant stigning i sväng på låg höjd. Vingglidning och störtning.
- Den 18 juni. Vid Malmslätt. Fpl typ S.W. Jaktfpl. 15
Löjtnant B. de Maré. Oförsiktig landning med för stor hastighet.
- Den 26 september. Vid Lagerlundaån. Fpl typ S.W. Spaningsfpl. 16
Löjtnant H. von Blixen-Finecke och Löjtnant H.G. Pfeiff. Eldsvåda genom antändning av utläckt bensin från rörskarv eller förgasare.
- Den 2 september. Vid Malmö. Fpl typ Morane Soulnier Monoplan.
Löjtnant I. Sandström. Föraren, som ej var fastbunden, har vid en häftig rörelse glidit framåt och slungats ur fpl.

- 1918 -

- Den 12 april. Vid Malmslätt. Fpl typ Triplan.
OBS år 1919
Löjtnant G.D.-son Carlsson och Löjtnant F.G.-son Söderlindh. Spin, och störtning.
- Den 13 juni. Vid Malmslätt. Fpl typ Albatross. NAB 9
Löjtnant Hedenmark och Kapten A. Brillioth. Dålig landning.
- Den 15 juli. Vid Lysekil. Fpl typ Thulin bipl.
Löjtnant Netzler och Löjtnant Thålin. Haveri vid landning. Trolligen felbedömning. Dimma.
- Den 8 september. Vid Bonarps hed. Fpl typ Thulin F.A. nr 866
Löjtnant von Johnstone och Fänrik Ragnarsson. För brant stigning på låg höjd, vingglidning och störtning. Skadad

- Den 20 maj. *Malmen* Vid Stockholm. Fpl typ Friedrichshafen. FF 338 nr 21
Löjtnant C. Eckerström och Ritare C. Widmark. Störtning på grund
av att propellerkåpan lossnat. *(Lj E. B. Bagge)*
- Den 11 juni*
Den 4 oktober. *Malmen* Vid Göteborg. Fpl typ Friedrichshafen Jaktfpl. FF 33 L
1 passagerare (med.dr) dödad. För stark stigning i sväng, vilket
förorsakade vingglidning och därpå följande spin.

- 1920 -

- Den 5 februari. Vid Mälmslätt. Fpl typ Albatross. SW12
Förare Löjtnant N.F. Rodhén och spanare Underlöjtnant O.R. Hedenblad.
Looping på låg höjd.
- Den 25 augusti. Vid Revinge hed. Fpl typ Albatross. Kjellson 518
Förare Furir A. Fries och spanare Fänrik A. Sylvan. Felmanöver.

- 1921 -

- Den 10 januari. Vid Askrikefjärden. Fpl typ Thulin. GA nr 16
Förare Löjtnant S. Barthelsson och spanare Maskinist F.A. Petters-
son. Felaktig landning. Flottörerna sletos av. Drunknade.
- Den 6 mars. Vid Bygdö i Norge. Fpl typ Phönix.
Löjtnant G. von Segebaden. Vingbrott och störtning.
- Den 6 juni. Vid Mälmslätt. Fpl typ S 18.
Förare Löjtnant G. Gabrielsson och spanare Löjtnant A. Wilheimer.
Kollision i luften med ett fpl typ Phönix.
- Den 2 augusti. Vid Mälmslätt. Fpl typ Phönix.
Löjtnant H. Sjöholm. Störtning efter konstflygning på låg höjd.
- Den 23 september. Vid Sege, Malmö. Fpl typ Albatross.
Förare Löjtnant F. Raab, och spanare Löjtnant R. Kennedy. Vingglid-
ning och störtning.

- 1922 -

- Den 13 november. Vid Lilla Ånestad. Fpl typ Phönix.
Löjtnant G.O. Runö. Vingbrott och störtning.

- 1923 -

- Den 22 februari. Vid Boden. Fpl typ Dront.
Spanaren Löjtnant E.C. Liljehök. Fartförlust och störtning.
- Den 18 juni. Vid Kullavik. Fpl typ Hansa Brandenburg nr 32.
Kapten A.W. von Bornstedt. Felmanöver och störtning.

- 1924 -

3

- Den 15 mars. Vid Malmslätt. Fpl typ J 23 nr 3111.
Löjtnant A. Norberg. Vingbrott och störtning.
- Den 18 juni. Vid Malmslätt.
Mekaniker N.H. Karlsson. Slag av propeller.
- Den 28 september. Vid Simtuna. Fpl typ Phönix.
Löjtnant Åberg och Löjtnant Nernst. Kollision i luften med två fpl typ Phönix varvid fpl fattade eld.

- 1925 -

- Den 4 mars. Vid Bäsingen, Folkkärna socken i Dalarna. Fpl typ S 21 nr 4218.
Förare Furir N. Nilsson och spanare Löjtnant M. Nordenstam. Störtning.
- Den 2 juni. Vid Hästholmen. Fpl typ Phönix nr 979.
Vpl stud. O.I. Jacobsson. Spin och störtning. Eldsvåda vid nedslaget mot marken.
- Den 21 september. Vid Hälsingborg. Fpl typ Friedrichshafen nr 21.
Vpl stud. O. Friberg. Motorstörning, explosion och störtning.
- Den 5 december. Vid Barkarby. Fpl typ Tummeliten.
Vpl stud. B.O.N. Bergvall. Felbedömning.

- 1926 -

- Den 9 mars. Vid Hägernäs. Fpl typ Albatross.
Spanare Fänrik M. Nilsson. Fall ur flygplan på grund av kraftig vindstöt.
- Den 14 juni. Vid Malmslätt. Fpl typ Dront.
Vpl stud. Kinnander. Spin och störtning.
- Den 28 juli. Vid Göteborgs flygstation (F 2). Fpl typ.
Löjtnanten vid K. Flottan von Koch född den 11/8 -97 och korpralen vid 5. matroskompaniet nr 89 Andersson genom störtning.
- Den 20 augusti. Vid Kustflottans flygstation (F 2).
Löjtnanten vid KA Finnson född den 29/3 -98 och Underlöjtnanten i FL-res. Thellenberg född den 24/3 -98 genom fallskärmsutsprång (övningshopp).
- Den 1 december. Vid 3. Flygkåren. Fpl typ
Vpl furiren nr 574 52/23 Nybom (förare). Störtning.

- 1927 -

- Den 1 juni. Vid 2. Flygkåren. Fpl typ Hansa Brandenburg. 52
Fänriken i FL-res. E. Ljungström född den 17/6 -00 och furiren vid
F 2 J.E.H. Rosén född den 4/11 -02 (förare). Störtning.
- Den 20 augusti. Vid 3. Flygkåren. Fpl typ
Löjtnanten i Smålands art.reg.res T.A.J.N. Gunterberg född den
23/8 -95. Dödande slag av flygplanpropeller.
- Den 27 oktober. Vid Flygskolkåren. Fpl typ Ö 4
Löjtnanten vid Fl. E.A:son Palm (förare), född den 31/3 -97.
Störtning.
- Den 17 november. Vid Flygskolkåren. Fpl typ
Fänriken vid Jämtlands fältj.reg. B.M. Richert född den 14/6 -04.
Störtning i förening med drunkning.

- 1928 -

- Den 15 mars. Vid 2. Flygkåren. Fpl typ
Hantverksfuriren K.A. Söderberg född den 2/11 -00. Slag av propeller.
- Den 14 maj. Vid Flygskolkåren. Fpl typ Klippan - Ö 2 Albatros
Vpl stud. nr 479 24/27 O.H. Johansson (förare) och vicekorpral nr 1
Sällberg född den 4/9 -06. Störtning
- Den 1 juni. Vid Flygskolkåren.
Vpl stud. nr 595 2/27 Lagerholm fallit ur flygplan och störtat till
marken.

- 1929 -

- Den 25 januari. Vid 3. Flygkåren. Fpl typ S 6A nr 351.
Löjtn vid Västernorrlands reg C.A.G. Thunström, född den 23/9 -03.
Kollision med marken under snöyra.
- Den 20 februari. Vid Flygskolkåren. Fpl typ Ö 4 nr 022.
Underlöjtnanten vid I 10 S.H.C. Burén född den 29/4 -04, förare oc
vpl F 5 3128 45/28 C.T. Lund. Fpl landade i ryggläge.
- Den 12 april. Vid 2. Flygkåren. Fpl typ Sk 4A nr 203.
Art.konstapeln av 3 gr vid Fl G.I. Johansson, född den 15/3 -01,
förare, vpl stud 468 45/26 S.A.H. Westerberg. Stark sväng och
störtning.
- Den 27 juni. Vid Landflygskjutskolan. Fpl typ Ö 4 nr 024.
Underlöjtn Ljungqvist, I 17, född den 24/10 -02 och Underlöjtn
Crafoord, K 4-res född den 27/4 -02 (förare). Felmanöver.

- Den 13 april. Vid 2. Flygkåren. Fpl typ Trp 1 nr 3.
Ing Plym, passagerare. För stark stigning med minskad motorstyrka varvid fpl kom i spin.
- Den 27 september. Vid 2. Flygkåren. Fpl typ S 5A nr 263.
Sergeant E.E. Olsson, KA född den 19/4 -99. Kraftig sväng på låg höjd. Störtning vid Oscar-Fredriksborg. Fpl uppbrunnet.
Höll isse en mall starta på Kaserullen.
- Den 19 november. Vid Flygskolkåren. Fpl typ Ö 4 nr 521.
Löjtnanten vid I 11 H.A.L. Sandegård, född den 11/4 -04. Lämnat flygplanet på 150 meters höjd. Störtat till marken med fallskärmen outvecklad.

- 1931 -

- Den 27 januari. Vid 3. Flygkåren. Fpl typ J 6 nr 5206.
Kaptenen E. Lundborg, född den 5/4 -96. Störtning under provflygning med J 6 å Malmen. Motorstopp på låg höjd. Avled vid 6-tiden på en samma dag.
- Den 15 april. Vid Flygskolkåren. Fpl typ Sk 6 nr 589.
Vpl stud nr 201 40/30 Sahlstrand. Störtning.
- Den 15 maj. Vid 1. Flygkåren. Fpl typ S 5A nr 169.
Fanjunkaren A.G. Svensson, född den 30/1 -93, förare, Furiren S.V. Wennerholm född den 18/4 -04, spanare, och furiren E.J.F. Jacobsson född den 6/8 -08, mekaniker. Fartförlust och sväng. Störtning omedelbart efter starten.
- Den 27 augusti. Vid 3. Flygkåren. Fpl typ 56
Löjtnant Davoust, född den 27/2 -04. Fall ur flygplan.
- Den 1 september. Vid Flygskolkåren. Fpl typ Sk 9 nr 5106.
Löjtnant Behm, I 12 född den 21/9 -02. Sammanstötning med annat flygplan å Ljungbyhed (i luften).
- Den 13 december. Vid Stabens Flygavdelning. Fpl typ S 6A nr 6354.
Direktör A. Åkerman, störtning från låg höjd. (Löjtnant Bjuggren, förare, skadad).

- 1933 -

- Den 8 juni. Vid 1. Flygkåren. Fpl typ Sk 10 nr 1527.
Löjtnant H.A.L. Palmblad, född den 5/5 -98. Ryggspin. Störtning från 1.000 meter.
- Den 7 juli. Vid 1. Flygkåren. Fpl typ Sk 10 nr 1524.
Löjtnant Greve C.C.R. von Rosen, född den 10/11 -03. Störtning från 1.300 meter. Ryggspin. Förare löjtnant von Schinkel räddade sig genom fallskärmschopp.
forts

1933 forts.
Den 1 augusti.

1. Flygkåren. Fpl typ J 6 nr 1207.

Löjtnant A.G.F. Gislander, född den 28/3 -01. Störtning från låg höjd (spin) under förflyttning Malmen - Rinkaby. Fpl fattade eld vid nedslaget.

Den 14 augusti.

Vid 4. Flygkåren. Fpl typ S 6 nr 4394.

Löjtnant K.G.D. Claéson, spanare, född den 26/3 -03. Avled den 16 augusti på grund av skador ådragna vid haveriet. (Bombfällning från 50 m efter dykning från 300 m). Felbedömning av avståndet till vattenytan.

- 1934 -

Den 9 mars.

Vid flygskolkåren. Fpl typ Sk 11 nr 5565.

Reservofficersaspiranten nr 69 7/1931 K.E. Larsson. Efter kollision i luften hoppade L ur maskinen från c:a 100 m höjd. Fallskärmen hann ej utveckla sig, varför L. dödades vid nedslaget.

- 1935 -

Den 10 juli.

Vid 1. Flygkåren. Fpl typ J 7 nr 1211.

Löjtnant J.G. Efvergren, född den 1/6 -07. Störtning vid Nämndö, Stockholms skärgård, under vissa provskjutningar med kulspruta å stor höjd.

- 1936 -

Den 3 november.

Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 11A nr 518.

Reservofficersaspiranten J.A.E. Anger. Störtning.

- 1937 -

Den 23 juli.

Vid Östgöta flygflottilj. Fpl typ S 6 nr 334.

Förare Furiren Carlsson. Spanare Löjtnant G.V. Lilja. Störtning i Vättern.

Den 19 augusti.

Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 12 nr 626.

Aspirant S.G.Å Johansson. Störtning.

Den 15 september.

Vid Västmanlands flygflottilj. Fpl typ Ö 9 nr 602.

Kadett Åström och Kadett Friedeman. Kollision med bro på grund av felbedömning. *Busflygning* *Strängnäsbron*

- Den 30 mars. Vid Roslagens flygflottilj. Fpl typ Trp 2 A nr 5.
Mekaniker V.k. nr 28 Johansson. Vid ^{övnings}landning havererade fpl,
varvid mekanikern drunknade. *Förare Lj Melin.*
- Den 18 maj. Vid Västmanlands flygflottilj. Fpl typ B 3A nr 154.
Föraren Kapten K. Lillier född den 22/10 -92 och Kaptenen N.O.Björ-
sell född den 27/7 -96 och radiotelegrafisten furiren Wernhult.
Störtning i Östersjön under hemflygning från Dessau. *Dimma.*
- Den 1 augusti. Vid Östgöta flygflottilj. Fpl typ S 6 nr 338.
Furir Ehrnbring född 1910. Höjdroderspaken låste sig på grund av
att trumman för målbogseringen lossnat. Fallskärmschopp. Drunkning.
- Den 16 augusti. Vid Västmanlands flygflottilj. Fpl typ J 8A nr 272.
Reservofficersaspiranten Norling född 1916. Kollision i luften vid
Rinkaby samt därefter vikning på låg höjd.
- Den 25 september. Vid Västmanlands flygflottilj. Fpl typ P 1 nr 820.
Fanjunkare O.E.H.Hall född den 2/11 -97. Felbedömning vid flygupp-
visning i Avesta.
- Den 16 oktober. Vid Jämtlands flygflottilj. Fpl typ Trp 2A nr 4.
Furir ^SGärden född 1912, Korpral ^THultman och 3 passagerare. Kolli-
med Tripphust
sion i dimma.
- Den 28 november. Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 11 nr 597.
Kadett E.L.A. Larsson född 1916 och Kadett C.A. Sterky född 1918.
Felbedömning. *Orsak utredd.*

- Den 10 mars. Vid Roslagens flygflottilj. Fpl typ S 5C nr 478.
Spanare Löjtnant Arnesén född den 23 augusti 1914 och en passagerare
Kollision med pansarskeppets Gustav V tripodmast under flygning
i mörker.
- Den 14 mars. Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 12 nr 633.
Asp Prytz, förare, född 1918. Störtning vid landningsförsök på
grund av plötslig väderleksförsämring (snöyra).
- Den 14 april. Vid Östgöta flygflottilj. Fpl typ S 6B nr 388.
Spanaren Löjtnant Engdahl född den 13 juli 1912. Motorhaveri.
Fallskärmschopp. Härvid fastnade E:s skärm i det störtande planets
stabilisator varför han drogs med detsamma mot marken.

forts

- 1939 - forts

- Den 9 maj. Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 11A nr 520.
Kadett Lundblad, född den 3/2 1916, förare, kadett Alveryd, född den 29/4 1915, reservförare. Övning i instrumentflygning.
- Den 9 augusti. Vid Jämtlands flygflottilj. Fpl typ S 6 nr 391.
Fänrik I. Insulander, född 1916, förare. Gasreglaget fastnade och brast vid försök att lossa det. Föraren och mekanikern hoppade i fallskärm. Fänrik Insulander avled efter några dagar av de skador han erhöll vid landningen.
- Den 13 augusti. Vid Roslagens flygflottilj. Fpl typ T 2 nr 101.
Sergeant S.H.S. Libert, född 1912, förare, vicekorpral S. Hjalmarsson, född 1917, vpl 498 J.A. Björklund. Oförsiktig manöver på låg höjd.
- Den 1 september. Vid Västmanlands flygflottilj. Fpl typ B 3B nr 135.
Officersaspirant K.O.F. Ramström, förare. Reservofficersaspirant B.S. Wittsten, spanare. Furir K.E. Nordh, signalist. Misslyckad nödlandning.
- Den 13 september. Vid Jämtlands flygflottilj. Fpl typ B 4 nr 702.
Fänrik E.J.B. Kallin, född den 24/7 1913, förare. Flygplanet blev manöverodugligt.
- Den 6 oktober. Vid Roslagens flygflottilj. Fpl typ T 2 A
Flygmekaniker vice korpral H.R. Kleist.
Föll överbord från fpl och drunknade.
- Den 10 oktober. Vid Västmanlands flygflottilj. Fpl typ _____
Vpl H. Andersson. Slag av propellern.
- Den 30 oktober. Vid Svea flygflottilj. Fpl typ J 8 nr 239 och 248.
Löjtnant S.N.V. Ljungman, född 1907. Kollision i luften under gruppflygning.
- Den 22 december. Vid Roslagens flygflottilj. Fpl typ S 9 nr 406.
Furir K.G. Andersson. Löjtnant E.R. Nordenborg.
Fpl borta under flygning Stockholm-Västervik.

- 1940 -

- Den 16 april. Vid Svea flygflottilj. Fpl typ J 9 nr 2101.
Sergeant C-G. Andersson, född den 29/10 -07.
Avancerad flygning (roll) på låg höjd.
- Den 30 april. Vid Östgöta flygflottilj. Fpl typ Sk 14 nr 675.
Löjtnant J.O.M.G. Norén, född 1907. Flygsoldaten 378 46/38 P.E. Wedholm, född 1918. Kollision med trädkronor under spaningsflygning.

forts

1940 forts.
Den 4 juni.

Vid Östgöta flygflottilj. Fpl typ J 11 nr 2505.
Vpl S. Jonsson. Påkörd av startande fpl. *lyt Flack.*

Den 17 juni.

Vid Svea flygflottilj. Fpl typ J 8 nr 235.
Resoffasp L.Y. Hall, född 11/10 -17.
Föraren sjuk. Störtning efter upprepade dykningar.

Den 17 juli.

Vid Västgöta flygflottilj. Fpl typ Sk 14 nr 681.
Resoffasp J.D. Johnsson, född 22/2 -18. Resoffasp E. Feslin, född 26/3 -17 (avled 19/7?). Kollision med trädtoppar under orienteringsflygning.

Den 30 juli.

Vid Västmanlands flygflottilj. Fpl typ B3A nr 166 (+ B3B 148).
Sergeant B.V. Sjöblom. Furir E.G.C. Jönsson. Vpl Furir B.G. Ewenborg.
Vpl Furir B.E.S. Siegfriids. Resoffasp 408 J.M. Andersson. Resoffasp 225 K.L.S. Johansson. Kollision i luften under samlingsmanöver.

Den 6 augusti.

Volontär A. Alm. Slag av propellern.

Den 27 augusti.

Vid Östgöta flygflottilj. Fpl typ S 6 nr 372.
Löjtnant S.O.A. Bolldén, född 14/6 -14. Kollision med kraftledning under anfall mot marscherande trupp.

Den 14 september.

Vid Västmanlands flygflottilj. Fpl typ B 3B nr 152.
Kadett N.U. Johannsen, född 29/8 -18. Furir K.K. Drewa, född 24/11 -13. Vpl korpralen 277 64/35 S.S. Lindström, född 1/9 -15. Vpl korpralen 368 61/30 S.A. Johnsson, född 17/9 -10.
Kollision med trädgrupp under undanmanöver för jaktflyg.

Den 20 september.

Vid Västgöta flygflottilj. Fpl typ B 6 nr 7203.
Resoffasp G.B.H. Lindström, född 29/8 -18.
Vikning på låg höjd vid upptagning för hinder vid inflygning för landning.

Den 21 september.

Vid Centrala flygverkstaden, Mälmen. Fpl typ B 5 nr 7011.
Löjtnant A.S. Lundgren, född 1911. Ingenjör P.E. Starck, född 1911.
Vingbrott vid dykning under provflygning.

Den 4 december.

Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 14 nr .
Kadett N.Å. Kjellander född 13/11 1917. Kadett R.C.L. Martin född 13/2 1917. Kadett L.G. Rasmusson född 6/4 1913. Kadett K.G.H. Aspholm född 10/8 1913. Kadett A.F. Blomdahl född 27/7 1919.
Hastig väderleksförsämring under nattlig orienteringsflygning.

Den 6 december.

Vid Göta flygflottilj. Fpl typ J 11 nr 2504.
Vpl J.G.B. Stenbäck. En civil.
Föraren bedövd av gaser.

Den 8 januari.

Vid Göta flygflotttilj. Fpl typ J 8 nr 247.

Löjtnant E.W.E. Gustafsson född 6/7 1912.

Motorstopp i starten, varefter fpl kolliderat med en stenvägg och fattat eld.

Den 14 januari.

Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 14 nr 607.

Asp S.L. Norrbom född 25/1 1917.

Felmanöver på låg höjd.

Den 11 februari.

Vid Västgöta flygflotttilj. Fpl typ B 4A nr 741.

Vpl ff A.G. Högstedt född 1914.

Kollision med marken på grund av dåligt väder.

Den 11 mars.

Vid Roslagens flygflotttilj. Fpl typ S 5 nr 489.

Ing S.E. Berglund född 1912.

Halkat och fallit in i propellerfältet.

Den 14 mars.

Vid Göta flygflotttilj. Fpl typ J 11 nr 2515.

Vpl ff O. Lambert-Meuller född 15/11 1911.

Kollision i luften.

Den 18 mars.

Vid Tionde flygflotttiljen. Fpl typ J 8A nr 283.

Vpl ff G.H. Widholm född 2/7 1916.

Misslyckad nödlandning.

Den 7 april.

Vid Göta flygflotttilj. Fpl typ J 8 nr:ris 241 och 253.

Vpl korpral A.E.Ahrensberg född 4/7 1915. Vpl korpral E.G.Nilsson född 8/1 1917.

Kollision på låg höjd.

Den 10 juni.

Vid Skaraborgs flygflotttilj. Fpl typ S 16 nr 3343.

Asp. B.N. Holtz född 1921, Asp E. Harding född 20/12 1920, Vol.

S.O. Nyman född 22/10 1923.

Motorstopp i starten vid försök att svänga tillbaka har fpl vikt sig samt störtat i vattnet och fattat eld.

Den 13 juni.

Vid Östgöta flygflotttilj. Fpl typ S 6B nr 389.

Asp A.H. Alm född 30/12 1918, Löjtnant A.G. Kinnander född 19/2 1913.

Fpl kolliderade med ett träd och vid nedslaget fattat eld.

Den 25 juni.

Vid Göta flygflotttilj. Fpl typ J 11 nr 2536.

Kadett B.A. Aldeborg född 6/1 1918.

Kollision i luften.

Den 26 juni.Vid Göta flygflottilj. Fpl typ J 11 nr 2547.Off.asp. B.A. Andersson född 24/1 1921.

Föraren troligen bedövad av gaser.

Den 3 juli.Vid Skaraborgs flygflottilj. Fpl typ S 16 nr 3339.Korpral B.T. Nilsson född 3/3 1918, vpl O.G. Slobergfödd 1920, vpl B.G.E. Jonsson född - , vpl E.G.E. Olsson född - .

Kollision med träd under anfallsövning.

Den 5 juliVid Roslagens flygflottilj. Fpl typ S 5D nr 490.Fänrik P.E. Hellberg född 2/8 1916, spanare.

Rodertriangeln till höjdrodret brustit, varefter fpl störtat.

Den 31 juli.Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 14 nr 604.Flyg elev F.C. Möller född 28/4 1920 elev.

Felmanöver på låg höjd.

Den 12 augusti.Vid Västgöta flygflottilj. Fpl typ B 5 n:ris 7068 och 7069.Löjtnant L.E. Koch född 4/2 1917 förare, Vk S.G. Hylander född13/6 1922 spanare, Furir O.S. Berglund född 1/12 1919 förare.

Kollision i luften.

Den 15 augusti.Vid Svea flygflottilj. Fpl typ P 1 nr 313.Kapten K.H.B. Sörlander född 11/10 1903.

Motorstopp i starten.

Den 17 augusti.Vid Östgöta flygflottilj. Fpl typ S 16A nr 3369.Fänrik G.M. Olai född 11/8 1917 spanare, Furir N.J. Nilssonfödd 8/7 1917 förare, korpral E.G. Pettersson född 6/12 1919.

Motorkrängel i dåligt väder över för nödlandning olämplig terräng.

Den 13 september.Vid Roslagens flygflottilj. Fpl typ T 2 nr 105.Fanj. G.A. S. Barenthein född 4/7 1917 förare, kapten D.B. Hedinfödd 15/8 1901 spanare, furir S.E. Strömberg född 21/12 1917 signa-

list.

Ankarwiren kommit in i propellerfältet, varefter motorn lossnat.

Den 15 september.Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 12 nr 621.Fänrik L.O.E. Forsman född - lärare, asp. B.G. Lundmark född 8/81919 elev.

Spin.

Den 16 september.Vid Skaraborgs flygflottilj. Fpl typ S 16 nr 3340.Offasp H.O.W. Klingspor född 20/8 1919 förare, offasp. U.K.O.Staverfelt född 5/5 1920, vpl E.J. Augustsson född 19/12 1920, vplN.E.U. Pettersson 17/5 1920.

Motorfel och brand.

Den 23 september.Vid Roslagens flygflottilj. Fpl typ S 12 nr 4005.Flygingenjör B.G.Hj. Järrestedt född 7/11 1905 förare, LöjtnantH. Olsen född 2/9 1918 spanare.Vpl N.E. Karlsson född 16/3 1916 dödades på marken i samband med flyghaveriet.

Föraren troligen sjuk.

Den 25 september.Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 14 nr 5827.Major J.B. Schultz född 18/4 1896.

Felbedömning vid landning.

Den 6 oktober.Vid Tionde flygflottiljen. Fpl typ J 8 n:ris 236 och 246.Asp. P.von Heidenstam född 21/10 1920, asp T.R. Runeborg född 12/12 1921.

Fpl kolliderat med havsytan på grund av dåligt väder.

Den 10 november.Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 14 nr 5810.Löjtnant E.W.E. von der Lancken född 9/10 1910. Kadett B.H.B.Clemendsson född 20/10 1918.

Spin under instrumentflygning.

Den 25 november.Vid Jämtlands flygflottilj. Fpl typ B 5 nr 7100.Major G.L. Nydahl född 20/1 1903. Korpral E.A. Dahlin född 12/71919. Tankexplosioner vid start.Felmanöver vid bedömningslandning.Den 19 december.Vid Svea flygflottilj. Fpl typ J 9 nr 2130.Korpral K.H. Åhman född 8/4 1922 passagerare.färdmaskiner. Manet gick i spin och störtade förare Färdsk NordenskiöldDen 19 december.Vid Östgöta flygflottilj. Fpl typ S 6B nr 382.Löjtnant B.O. Salomon född 4/6 1915 spanare.

Kollision med elektrisk kraftledning.

- Den 8 januari. Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 14 nr 672.
Kadett Grönberg född 16/4 1919 förare. Under sväng i moln har ff sannolikt givit felaktiga roderutslag, varvid fpl kommit i ett för ff okontrollerbart läge.
- Den 13 januari. Vid Tionde flygflotttiljen. Fpl typ J 20 nr 2303.
Löjtn. Arvroth född 3/8 1915.
Motorstopp i starten. Sannolikt is i bränslesystemet.
- Den 25 februari. Vid Kungl Göta flygflotttilj. Fpl typ J11 nr 2522.
Vpl Furir A. Tuneryd född 14/2 1914.
Felmanöver på låg höjd under luftstrid.
- Den 27 februari. Vid Centrala Flygverkstaden Västerås. Fpl typ S 5 D nr 489.
Löjt. Runefels född 29/4 1910.
Troligen felmanöver på gr av att ff feltrimmat fpl.
- Den 24 mars. Vid Kungl Västgöta flygflotttilj. Fpl typ B 5 C nr 7077.
Vpl korp. Borg född 1917 förare; vicekorp. Eriksson född 1922 spanare.
Troligen förlorat vid nattflygning har ff sannolikt försökt företaga nödlandning, varvid ff felbedömt höjden samt att fpl vikt sig och störtat i Vänerm och slagit genom isen.
- Den 10 april. Vid Tionde flygflotttiljen. Fpl typ J 8 nr 259.
Vpl korp. Blomberg född 1915.
Under utförande av låganfall har fpl kolliderat med en kraftledning och störtat.
- Den 13 april. Vid Kungl Roslagens flygflotttilj. Fpl typ S 12 nr 4003.
Spanare Ljt Bartram född 1916.
Under flygning på lägsta höjd har ff ej kunnat bemästra den situation som uppstått när molnbildning övergått till markdimma.
- Den 13 april. Vid Kungl Gda flygflotttilj. Fpl typ J11 nr 2542.
Vpl furir Klintman född 1917.
Vid div flygning på lägsta höjd har ff felbedömt höjden och kolliderat med marken.
- Den 18 maj. Vid Kungl Västgöta flygflotttilj. Fpl typ B 5 C nr 7089.
Aspirant F. Blomdahl född 1920.
Under orienteringsflygning har fpl kolliderat med trädtoppar på grund av dåligt väder.
- Den 27 maj. Vid Tionde flygflotttiljen. Fpl typ J 20 nr 2306.
Vpl furir K.E. Pettersson född 1919.
Under dykning i div har huven till förarhytten lossnat och låst fast ff.

- Den 10 juni. Vid Kungl Södermanlands flygflotttilj. Fpl typ S 16 nr 3310.
FS Fänrik C. Hj. Cederström född 1918. FF Vpl furir S.A.Edin
född 1917, Fsk Korp. G.Fögelberg född 1920 samt mk. Vpl A. Lind-
blom född 1921.
Vingbrott å höger vinge. Luftstrid.
- Den 11 juni. Vid Kungl Svea flygflotttilj. Fpl typ J 9 nr 2135.
Fänrik N.L.Hedin född 29 maj 1918.
Fpl kolliderat med markmål vid skjutning
- Den 16 juni. Vid Kungl Jämtlands flygflotttilj. Fpl typ B 5 B nr 7027.
Furir K.R.Sporre född 1918.
Föraren synes ha utfört en onormalt lång dykning och kraftig
upptagning. Den direkta orsaken har icke kunnat klarläggas.
- Den 7 juli. Vid Kungl Västgöta flygflotttilj. Fpl typ B 5 B nr 7037.
Asp. B.A.Axelsson född 1920.
Vid skjutning mot markmål har ff börjat upptagningen ur dykning
på så låg höjd, att fpl kolliderat med vattenytan.
- Den 14 juli. Vid Tionde flygflotttiljen. Fpl typ J 8 n:ris 244 och 267.
Asp. K.E.Stenberg född 1919 och furir G.Wedin.
Under utförande av skjutning i division mot markmål ha ff icke
i tid observerat varandra, varigenom fpl kolliderat i luften.
- Den 28 juli. Vid Kungl Västgöta flygflotttilj. Fpl typ B 5 C nr 7101.
FF Asp. P.Strandberg född 1921, FS furir E.Berglund född 1917.
Under dykning har fpl förolyckats. Den direkta orsaken har icke
kunnat klarläggas. Troligtvis har något fel uppstått på skev-
ningsroderorganen.
- Den 3 augusti. Vid Kungl Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 12 nr 624.
Res.off.asp. L.G.Björk född 23/3 1920.
Under övning i ekflygning har fpl störtat på gr. av manöverfel.
- Den 6 augusti. Vid Kungl Skaraborgs flygflotttilj. Fpl typ B 17 B nr 17110.
FF furir N.B.Nilsson född 3/7 1914 fs v.korp. K.Karlsson född
4/1 1923.
Under övning i lågbombfällning har ff gjort en häftig upptagning
med Black-out som följd, varvid fpl störtat.
- Den 21 augusti. Vid Kungl Östgöta flygflotttilj. Fpl typ S 17 B nr 17129.
FS res.fänrik Nils Pettersson född 28/4 1916.
Under nattflygning har handspaken låst sig. Ff har verkställt
fallskärmshopp, men spanaren, som var iförd bröstfallskärm, har
ej haft denna påkopplad, varför det är troligt, att fs ej hunnit
med att koppla på sig skärmen.

- Den 28 augusti. Vid Kungl Södermanlands flygflotttilj. Fpl typ Sk 14 nr 605.
Ff furir K.Karlström född 1920; Fs asp T.Stjärnerud född 1920.
Fpl har under orienteringsflygning råkat in i dåligt väder och kolliderat med skogstoppar och störtat.
- Den 6 september. Vid Kungl Svea flygflotttilj. Fpl typ J 9 nr 2125.
Asp. B.Norén född 1918.
Fpl har under okänd anledning förlorat ena vingen och störtat.
- Den 7 september. Vid Kungl Jämtlands flygflotttilj. Fpl typ B 5 B nr 7054.
Ff Ljt K.Jufors född 1913; Fs furir Lundstam född 1915.
Under start har en bomb lossnat och kreverat, varvid fpl fullständigt förstörts.
- Den 8 september. Vid Kungl Göta flygflotttilj. Fpl typ J 11 nr 2555.
Vpl furir O.Hasselhuhn född 1919.
Fpl kolliderat i luften under luftstrid, varvid fpl nr 2555 blev manöverodugligt och störtade.
- Den 23 september. Vid Kungl Skaraborgs flygflotttilj. Fpl typ B 17 B nr 17109.
Ff vpl furir S.Ivarsson född 1919.
Under utförande av anfall mot lv.batt har fpl förlorat ena vingen och störtat.
- Den 30 september. Vid Kungl Södermanlands flygflotttilj. Fpl typ B 3 B nr 138.
Ff vpl furir P.Skoug född 1920, Fs vpl A.Lundgren född 1921,
vpl B.Eriksson född 1921, vpl K.Carlsson född 1921, vol.P.
Nygren född 1924.
Under hemflygning efter avslutad skjutning har fpl råkat in i dåligt väder och kolliderat med vattenytan.
- Den 1 oktober. Vid Kungl Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 12 nr 650.
Res.off.asp. K.Lerjesta född 1921.
Kollission i luften vid flankövergång under förbandsflygning.
- Den 8 oktober. Vid Kungl Roslagens flygflotttilj. Fpl typ S 17 B nr 17121.
Observatör flygning. S.Fryholm född 1915.
Motorstopp vid höjdflygning. Misslyckad nödlandning fpl slog runt och sjönk. *Förare Eli Swanson.*
- Den 7 november. Vid Kungl Roslagens flygflotttilj. Fpl typ S 17 B nr 17175.
Ff furir B.Bjällby född 1908, Fs furir C.Krook född 1917.
Misslyckad nödlandning.
- Den 1 december. Vid Kungl Skaraborgs flygflotttilj. Fpl typ B 17 B nr 17152.
Ff vpl furir T.Sandberg född 1920; Fs vpl A.Agnell född 1921.
Vid upplagning efter dykning bröts ena vingen av, varefter fpl störtade.

- Den 11 jan. Vid Kungl. Jämtlands flygflotttilj. Fpl typ B5.
Vapenmek. korpral K.B. Karlsson dödad av propellern under körning på marken.
- Den 12 jan. Vid Kungl. Skaraborgs flygflotttilj. Fpl typ B 17B nr: ris 17154 och 17157.
Vpl fsk korp. L E Svensson född 1921.
Kollision på marken under start.
- Den 22 jan. Vid Kungl. Skaraborgs flygflotttilj. Fpl typ B 17B nr 17012.
Ff kadett N. Eriksson född 1921, fs vpl furir J.N.H.K. Hasselström född 1917.
Under övning i navigeringsflygning har en väderleksförsämring inträffat som tvingat fpl ned på så låg höjd att vid sväng fpl vingetog i marken.
- Den 25 jan. Vid Flygkrigsskolan Ljungbyhed. Fpl typ Sk 14A nr 5828.
Ff kadett L.G. Byrström född 1921, fs kadett I.G.L. Wieslander född 1922.
Navigeringsflygning under mörker. Fpl har 6;5 fem min. efter starten vänt tillbaka mot fältet samt kort därefter störtat av anledning, som ej kunnat klarläggas.
- Den 3 februari. Vid Kungl. Västmanlands flygflotttilj. Fpl typ B 3A nr 144.
Ff vpl furir U.E. Ström född 1920, fs fänrik S.Hj. Sjögren född 1917, vpl korp. E.H. Westholm född 1921, vpl korp. J.A. Lindahl född 1919 och vpl korp. E.Å. Knutsson född 1921.
Under navigeringsflygning inom området Boden-Haparanda-Kiruna har fpl mött dåligt väder. Fpl fortsatte in i det dåliga vädret och under sökande av marksikt har fpl kommit ned på mycket låg höjd och sannolikt felbedömt höjden över snöytan på en sjö, varvid fpl kolliderat med snötäcket på isen.
- Den 6 februari. Vid Kungl Skaraborgs flygflotttilj. Fpl typ B 17B nr 17103.
Ff löjtnant V.H.O. Tornberg född 1910, Fs sergeant A.R. Pripp född 1913.
Under nattflygning har fpl mött dåligt väder, varefter fpl kolliderat med marken.
- Den 10 februari. Vid Kungl Västgöta flygflotttilj. Fpl typ B 5 nr 7073.
Ff vpl korp. T.E. Grahn född 1920, fsk korp. R.V. Andersson född 1921.
Andersson
Samövning med jaktfpl, vid undanmanöver har fpl råkat i spin som ff ej kunnat häva p.g.a. den låga höjden.
- Den 15 februari. Vid Flygkrigsskolan. Fpl typ Sk 12 nr 661.
Ff lärare serg. N.E. Persson född 1911, elev asp. O. W. Westbergh född 1922.
Under landningsövningar har fpl efter att ha utfört ett antal landningar störtat från c:a 100 m höjd av anledning, som ej kunnat klarläggas.


Flygplan gick runt på Värtan

Havri

11/8 1958

Fpl TP 45

F2



De fyra ombordvarande hann kasta sig ut i vattnet strax innan planet gick runt och endast flottörerna syntes ovan vattenytan.

Ett flyghaveri — dock utan personskador — inträffade på måndagen vid Roslagens flygför i Hägernäs. Vid landning med ett sjöflygplan av typen Tp 45 Beachcraft råkade sättningen bli så kraftig att ena flottören knäcktes och flygplanet gick över på rygg.

Besättningen, två man, samt två passagerare undkom utan skador. De lyckades ta sig ur planet innan det slog runt. De klarade sig på sina flytvästar till dess de räddades i land av tillskyndande båtar från flygföraren.

Bleke rådde vid landningstillfället vilket i mycket hög grad försvårar höjdbedömningen.

Pilot på planet var kapten Folke Hansson och som navigatör tjänstgjorde sergent C Jörgne.

